

检测报告

表 12 噪声检测结果

采样日期	2025-02-21			
检测点位	检测时段	风速（m/s）	风向	等效连续 A 声级 dB（A）
Z1 （厂界东 1）	昼间(15:42~15:52)	1.3	S	53.0
	夜间(22:00~22:10)	1.6	S	52.9
Z2 （厂界东 2）	昼间(15:59~16:09)	1.3	S	60.0
	夜间(22:15~22:25)	1.6	S	51.0
Z3 （厂界南 1）	昼间(16:17~16:27)	1.3	S	60.6
	夜间(22:43~22:53)	1.6	S	52.4
Z4 （厂界南 2）	昼间(16:30~16:40)	1.3	S	58.5
	夜间(22:58~23:08)	1.6	S	51.8
备注	2025-02-21 采样期间天气情况为晴。			

检测报告

表 12 噪声检测结果

采样日期	2025-06-05			
检测点位	检测时段	风速 (m/s)	风向	等效连续 A 声级 dB (A)
Z1 (厂界东 1)	昼间(15:39~15:49)	2.1	S	60.8
	夜间(22:01~22:11)	1.8	S	50.2
Z2 (厂界东 2)	昼间(15:54~16:04)	2.1	S	53.8
	夜间(22:15~22:25)	1.8	S	46.8
Z3 (厂界南 1)	昼间(16:12~16:22)	2.1	S	59.4
	夜间(22:30~22:40)	1.8	S	47.3
Z4 (厂界南 2)	昼间(16:27~16:37)	2.1	S	56.0
	夜间(22:44~22:54)	1.8	S	49.1
备注	2025-06-05 采样期间天气情况为晴。			

检测报告

表 8 噪声检测结果

采样日期	2025-07-23			
检测点位	检测时段	风速 (m/s)	风向	等效连续 A 声级 dB(A)
Z1 (厂界东 1)	昼间(15:34~15:44)	1.8	SE	51.3
	夜间(22:00~22:10)	1.8	SE	49.1
Z2 (厂界东 2)	昼间(15:47~15:57)	1.8	SE	48.8
	夜间(22:12~22:22)	1.8	SE	49.3
Z3 (厂界南 1)	昼间(16:03~16:13)	1.8	SE	57.7
	夜间(22:29~22:39)	1.8	SE	52.4
Z41 (厂界南 2)	昼间(16:18~16:28)	1.8	SE	56.9
	夜间(22:44~22:54)	1.8	SE	49.9
备注	2025-07-23 现场检测期间天气情况为晴。			

表 5 噪声检测结果

检测日期	2025-12-09	
检测点位	检测时段	等效连续 A 声级 dB (A)
Z1 厂界 1	昼间 (15:48-15:58)	51
	夜间 (22:00-22:10)	48
Z2 厂界 2	昼间 (15:34-15:44)	48
	夜间 (22:13-22:23)	46
Z3 厂界 3	昼间 (16:06-16:16)	58
	夜间 (22:29-22:39)	52
Z4 厂界 4	昼间 (16:19-16:29)	63
	夜间 (22:45-22:45)	51
备注	/	